



MÁY ĐO ĐỘ ẨM VẬT LIỆU

MÁY ĐO ĐỘ ẨM VẬT LIỆU

1. FHM 10 | 6 – 44%
2. 850001E | 6% – 44%
3. FHM 20 | 6 – 99.9%
4. 850002 | 0 – 100% | Siêu âm

2
2
3
3





MÁY ĐO ĐỘ ẨM VẬT LIỆU

1. [FHM 10](#) | 6 – 44%

- Đo độ ẩm tất cả các loại **gỗ**.
 - Đo độ ẩm **sàn bê-tông** trước khi phủ epoxy.
 - Tường trước khi sơn.
 - Đo độ ẩm **xi-măng, thạch cao...**
 - Đo độ ẩm **than, củi, xơ dừa, mùn cưa, vải...**
 - Tầm đo: **6 – 44%**.
 - Kiểm tra pin và độ chính xác.
 - 2 kim cố định ở đầu máy.
- Thông tin chi tiết tại đây: [FHM 10](#).
- Download catalog [FHM 10](#).



2. [850001E](#) | 6% – 44%

- Đo độ ẩm gỗ, VLXD, tường, sàn bê tông.
 - Tầm đo: 6% – 44%.
 - Đo nhiệt độ môi trường.
 - Hiển thị đồng thời độ ẩm vật liệu đo và nhiệt độ không khí.
 - Đo bằng 2 kim, cầm tay, nhỏ gọn.
- Thông tin chi tiết tại đây: [850001E](#).
- Download catalog [850001E](#).





3. [FHM 20](#) | 6 – 99.9%

- Tầm đo độ ẩm: **6 – 99.9%**
 - Đo độ ẩm **tường** gạch tô xi-măng.
 - Đo độ ẩm **sàn bê-tông**, sàn **gỗ**.
 - Đo độ ẩm các loại gỗ, carton, vải, xơ dừa...
 - Đo nhiệt độ tiếp xúc bằng cảm biến nhiệt độ kiểu K.
 - Thêm đầu đo độ ẩm rời.
 - Kiểm tra pin và độ chính xác.
 - Cầm tay, dùng pin.
- Thông tin chi tiết tại đây: [FHM 20](#).
- Download catalog [FHM 20](#).



4. [850002](#) | 0 – 100% | Siêu âm

- Đo độ ẩm vật liệu **bằng siêu âm**.
 - Tầm đo: **0 – 100%**.
 - Độ sâu đo: **6mm – 40mm**.
 - Chính xác: **±2%**.
 - Bước nhảy số đo: **0.1%**.
 - Chỉ báo: khô – vừa – ướt.
- Thông tin chi tiết tại đây: [850002](#).
- Download catalog [850002](#).

