




MÁY ĐO NỒNG ĐỘ CO₂ KHÔNG KHÍ

MÁY ĐO NỒNG ĐỘ CO₂ KHÔNG KHÍ

- 1. 800048 | CO₂ | -10°C – 50°C | 10 – 90 %RH
- 2. 800051 | CO₂ | 0°C – 50°C | 0.0 – 99.9 %RH
- 3. 800050 | CO₂, Datalog | -10°C – 50°C | 10 – 90%RH
- 4. 800046 | Dew Point, Wet Bulb, CO₂ | -10°C – 60°C | 0 – 100 %RH

2
2
3
3





MÁY ĐO NỒNG ĐỘ CO₂ KHÔNG KHÍ

1. [800048](#) | CO₂ | -10°C – 50°C | 10 – 90 %RH

- Đo nhiệt độ không khí: **-10°C – 50°C**.
- Đo độ ẩm không khí: **10 %RH – 90 %RH**.
- Đo nồng độ CO₂ không khí: **0 – 9,999 ppm**.
- Sử dụng adapter nguồn điện **220V/50Hz**.
- Để bàn hoặc treo tường.

- Thông tin chi tiết tại đây: [800048](#).
- Download catalog [800048](#).



2. [800051](#) | CO₂ | 0°C – 50°C | 0.0 – 99.9 %RH

- Đo nồng độ CO₂ trong không khí: **0 – 9,999 ppm**.
- Đo nhiệt độ không khí: **0°C – 50°C**.
- Đo độ ẩm không khí: **0.0 – 99.9 %RH**.
- Kích thước: 304 × 216 × 51 mm.
- Dùng điện **220V/50Hz**.

- Thông tin chi tiết tại đây: [800051](#).
- Download catalog [800051](#).





3. [800050](#) | CO₂, Datalog | -10°C – 50°C | 10 – 90%RH

- Đo nồng độ CO₂ trong không khí: **0 – 9,999 ppm.**
 - Đo nhiệt độ không khí: **-10°C – 50°C.**
 - Đo độ ẩm không khí: **10 %RH – 90 %RH.**
 - Datalog lưu **32,000 số đo.**
 - **Lập báo cáo** thời gian thực với phần mềm miễn phí.
 - Giao tiếp máy tính qua cổng **USB.**
- Thông tin chi tiết tại đây: [800050](#).
- Download catalog [800050](#).



4. [800046](#) | Dew Point, Wet Bulb, CO₂ | -10°C – 60°C | 0 – 100 %RH

- Đo nồng độ CO₂ trong không khí: **0 – 5,000 ppm.**
- Đo nhiệt độ không khí: **-10°C – 60°C.**
- Đo độ ẩm không khí: **0 – 100 %RH.**
- Đo nhiệt độ điểm sương – dew point: **13.3°C – +60°C.**
- Đo nhiệt độ bầu ướt – wet bulb: **-73.4°C – +60°C.**

- Thông tin chi tiết tại đây: [800046](#).
- Download catalog [800046](#).

