




MÁY ĐO CHÊNH ÁP

MÁY ĐO CHÊNH ÁP

- 1. 840081 | 0 – 15 PSI
- 2. 840082 | 0 – 30 PSI
- 3. 840083 | 0 – 100 PSI

2
2
2
3





MÁY ĐO CHÈNH ÁP



1. [840081](#) | 0 – 15 PSI

- Đo **chênh áp** giữa hai nguồn khí có áp suất khác nhau.
- Tầm đo: **0 – 15 PSI**.
- Nhiều đơn vị đo cho người dùng lựa chọn.
- Thiết kế cầm tay, dùng pin.
- Giao tiếp với máy tính (PC) qua cổng **USB**.

- Thông tin chi tiết tại đây: [840081](#).
- Download catalog [840081](#).



2. [840082](#) | 0 – 30 PSI

- Đo chênh áp giữa hai nguồn khí có áp suất khác nhau.
- Tầm đo: **0 – 30 PSI**.
- Nhiều đơn vị đo cho người dùng lựa chọn.
- Thiết kế cầm tay, dùng pin.
- Giao tiếp với máy tính (PC) qua cổng **USB**.

- Thông tin chi tiết tại đây: [840082](#).
- Download catalog [840082](#).





3. [840083](#) | 0 – 100 PSI

- Đo **chênh áp** giữa hai nguồn khí có áp suất khác nhau.
- Tầm đo: **0 – 100 PSI**.
- Nhiều đơn vị đo cho người dùng lựa chọn.
- Thiết kế cầm tay, dùng pin.
- Giao tiếp với máy tính (PC) qua cổng **USB**.

- Thông tin chi tiết tại đây: [840083](#).
- Download catalog [840083](#).

